


【本格対策】

しゅうすいせい

集水井工10基(平成29年10月19日～)

集水井工



集水井工とは...

地すべりの原因の一つである地下水を直径3.5mの井戸を掘削し、横方向のボーリングにより集水して、地すべり地外へ排水します。これにより地すべりを抑制します。

集水井工状況(直径3.5m)

