

質 問 回 答 書

◇質問の種別

- ☐ 入札及び契約事務手続に関すること
- ☒ 仕様書（特記仕様書を含む）に関すること

質問 1

「車輛購入仕様書」（表式の物）の「基本仕様」の「衝突被害軽減ブレーキ」
→ベース車輛の「特装ベース車」には上記のメーカー供給時より装備されておりません。オプション装備設定もありませんので、削除希望。

回答

仕様上想定車両は「スズキ キャリイ」としておりますが、特装ベース車には絞っておりません。納入は「衝突被害軽減ブレーキ」を搭載している車両タイプとし、仕様書の変更はできません。

質問 2

3 ページ目（1）全体構造⑩「配管には凍結防止用ヒーターを取り付けること。」
→「配管には凍結抑制の為の保護を施し、凍結の危険性のある時は破損防止のため排水バルブを設ける」への修正希望。（電力消費及び漏電、故障のリスク回避の為。故障した場合壁内配管を全て確認する等のリカバリに時間がかかる為）

回答

「凍結抑制の為の保護」では凍結防止に対する効果が不明瞭であり、冬場（特に積雪のある地域）においても確実に使用するためには凍結防止用ヒーターの取付けは必須とします。よって本仕様は変更できません。

質問 3

（2）「トイレ設備」の①「トイレ設備は2室（個室）とし、各室に専用の出入り口、内扉、蛇口付きトイレ1基を設けること。男女別の区別が出来るよう、外部に取り外し可能で明確な表示を作成すること（男女2枚ずつの表示板）。」
→乗り込み口は一カ所（一つのドア）で内部に内扉で2個室の仕様でも可能を希望。

回答

安心してトイレを使用できるように、プライバシーを確保するため、入り口から男女は分ける形としています。
よって、本仕様は変更できません。

質問 4

5 ページ目「トイレ設備一覧」の 11「換気扇 一式 天井部」

→換気扇を天井部へ設置の文言は削除希望

回答

室内の熱気（湿気・匂い等）は上昇するため、

- ・側面部等に換気扇があると天井部で滞留する
- ・夏場の屋外使用時の暑熱対策には天井部の方が空気循環をとりやすい

以上の理由から換気扇は天井部に設置としますので、本仕様の変更はできません。