

《道路被害》 71件

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
杵築市	熊野	1	市道年田浜線	6月20日	6時20分	覚知	土砂崩れ発生(2か所)により、全面通行止。 迂回路あり。	6月20日15時14分 全面通行止解除
宇佐市	院内町新洞	2	市道 ^{しんどう} 拜田新洞線	6月20日	7時12分	覚知	全面通行止め(沈下橋)。 迂回路あり。	6月20日4時45分 全面通行止解除
杵築市	狩宿	3	市道 ^{かりしゆく} 狩宿園田線	6月20日	7時45分	覚知	土砂崩れにより、片側通行。 迂回路あり。	6月20日17時00分 片側通行止解除
杵築市	大内	4	市道西大内山線	6月20日	8時05分	覚知	田が崩れ、全面通行止。 迂回路あり。	6月20日11時35分 全面通行止解除
九重町	田野	5	県道飯田高原中村線	6月20日	7時00分	覚知	20mの崩土により、全面通行止。 迂回路あり。	
日出町	川崎	6	町道 ^{まごめ} 真米横断線	6月20日	7時30分	覚知	土砂崩れ(1立方メートル)により、全面通行止。 迂回路あり。	6月21日12時00分 全面通行止解除
宇佐市	中原	7	市道中原・上拜田線	6月20日	8時50分	覚知	沈下橋冠水により、全面通行止。 迂回路あり。	6月20日4時45分 全面通行止解除
別府市	乙原	8	市道浜脇観海寺線	6月20日	8時30分	覚知	落石、土砂崩れのおそれがあり、 午前8時30分から事前規制により全面通行止。	6月21日9時00分 全面通行止解除
大分市	今市	9	市道 ^{ねりがさこ} 練ヶ迫線	6月20日	8時50分	覚知	路肩が2か所崩壊(幅10m×高さ6~7m×2か所)。 大型車のみ通行制限。	
日出町	大神	10	町道 ^{みずけ} 中央水家線	6月20日	7時00分	覚知	道路法面崩壊(1立方メートル)。 規制なし。	
大分市	福宗	11	市道 ^{みくにざかい} 竹の内三国境線	6月20日	8時30分	覚知	土砂崩れ(長さ6m、高さ2m、幅12m)により、全面通行止。 迂回路あり。	
大分市	金谷迫	12	市道大分港賀来線	6月20日	7時30分	覚知	土砂崩れにより、片側通行止。	6月20日12時30分 片側通行止解除

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
中津市	耶馬溪町深耶馬	13	広域農道耶馬溪(山移 ～伊福)	6月20日	7時00分	覚知	広域農道の山移起点側より300m上流で落石。 規制なし。	
由布市	湯布院町川西	14	県道別府一の宮線	6月20日	11時30分	覚知	路肩崩壊(2m×20m)により、全面通行止。 迂回路あり。	
大分市	大分市	15	林道御座ヶ岳線	6月20日	8時30分	覚知	法面崩壊により、全面通行止。 迂回路あり。	
杵築市	岩谷	16	市道筒木線	6月20日	8時40分	覚知	市道脇の山(幅6m、高さ3m)が崩壊。 規制なし。	
杵築市	山香町広瀬	17	おいりやま 市道御入山線	6月20日	14時00分	覚知	市道上の畑の法面(幅3m、高さ3m)が崩壊。 片側通行止。	6月20日11時35分 片側通行解除
大分市	椎迫	18	市道椎迫・大道線	6月20日	11時35分	覚知	土砂崩れ。 規制なし。	
大分市	辻原	19	農道のため名称なし	6月20日	11時00分	覚知	農道の法面が崩壊。 規制なし。	
杵築市	狩宿	20	市道志口住吉線	6月20日	15時30分	覚知	土砂崩れ(5m×2m)。 規制なし。	
九重町	菅原	21	林道梶屋線	6月20日	6時30分	覚知	トンネル先(500 m)がけ崩れ。 規制なし。	6月20日18時08分 除去済み
九重町	野上	22	おくなめし 町道奥双石線	6月20日	8時00分	覚知	斜面崩壊(6m×4m)により、全面通行止。 迂回路あり。	6月21日17時40分 全面通行止解除。
由布市	湯布院町下湯平	23	市道後ノ原線	6月20日	7時00分	覚知	石垣崩壊(3m×2m)により、全面通行止。	6月20日17時30分 全面通行止解除
大分市	中判田	24	市道判田中学校地吉線	6月20日	9時20分	覚知	土砂崩れにより、全面通行止。 迂回路なし。	6月20日19時 全面通行止から片側通 行止へ
大分市	東八幡	25	市道東八幡高崎団地線	6月20日	8時30分	覚知	土砂崩れ。	6月20日10時 土砂崩れ撤去

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
大分市	端登	26	市道金井戸伊予床線	6月20日	11時30分	覚知	土砂崩れ。 規制なし。	6月20日19時 撤去完了
大分市	河原内	27	市道黒仁田線	6月20日	12時00分	覚知	土砂崩れ。 規制なし。	6月20日19時 撤去完了
大分市	上判田	28	市道高江・地吉線	6月20日	7時40分	覚知	崖崩れ。 規制なし。	6月20日19時 撤去完了
由布市	庄内町龍原	29	県道龍原挾間線	6月20日	22時36分	覚知	道路崩壊(2m×20m)により、全面通行止。 迂回路あり。	
大分市	今市	30	市道石合今市線	6月20日	8時30分	覚知	倒木。 規制なし。	6月20日19時 撤去完了
大分市	三芳	31	市道椎迫庄原3号線	6月20日	10時15分	覚知	落石。 規制なし。	6月20日19時 撤去完了
大分市	大久保	32	私道のため名称なし	6月20日	8時25分	覚知	土砂崩れ。 規制なし。	6月20日19時 撤去完了
日田市	鶴城町	33	県道宝珠山日田線	6月21日	7時30分	覚知	土砂流出により、全面通行止。 迂回路あり。	6月21日17時00分 全面通行止解除
日田市	大鶴町	34	国道211号線	6月21日	7時30分	覚知	路肩崩壊により、片側通行止。	
日田市	大日町	35	県道小畑日田線	6月21日	7時30分	覚知	倒木により、片側通行止(L=5m)。	
竹田市	神原	36	県道神原玉来線	6月21日	8時25分	覚知	土砂崩れ(高さ5m×幅3m)により、全面通行止。 迂回路あり。	6月21日13時00分 全面通行止解除
杵築市	山香町向野	37	市道仏供線	6月21日	9時50分	覚知	土砂崩れ(長さ11m×高さ7m)により、全面通行止。 迂回路なし。	6月21日15時00分 全面通行止解除
豊後大野市	緒方町大化	38	市道天神尾井付線	6月21日	7時30分	覚知	法面崩土により、片側通行止。	6月21日8時30分時点 片側通行止解除

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
大分市	王子山の手町	39	市道駄原1号線	6月20日	8時25分	覚知	土砂崩れ(1m×1m)。規制なし。	6月20日19時撤去完了。
豊後大野市	三重町秋葉	40	市道山中線	6月21日	9時00分	覚知	法面崩土(高さ3m×3m)により、全面通行止。	6月21日8時30分時点全面通行止解除。
豊後大野市	三重町内山	41	市道北平線	6月21日	9時00分	覚知	法面崩土(高さ3m×幅3m)により、全面通行止。	6月21日8時30分時点全面通行止解除。
豊後大野市	緒方町尾平鉾山	42	県道緒方高千穂線	6月21日	11時30分	覚知	崩土により、全面通行止。迂回路あり。	6月21日16時00分全面通行止解除
豊後大野市	三重町井迫	43	市道森迫井立線	6月21日	9時00分	覚知	路肩崩壊(高さ4m×幅2m)。規制なし。	
杵築市	山香町吉野渡	44	市道定野尾山中線	6月21日	10時10分	覚知	法面崩壊(長さ15m×高さ15m)により、全面通行止。迂回路あり。	6月21日15時00分全面通行止解除
豊後大野市	朝地町板井迫	45	市道北部幹線	6月21日	9時00分	覚知	法面崩土(高さ5m×幅5m)により、全面通行止。	6月21日8時30分時点全面通行止解除。
豊後大野市	朝地町板井迫	46	市道妙見毛後屋線	6月21日	9時00分	覚知	法面崩土(高さ10m×幅10m)により、全面通行止。	6月21日8時30分時点全面通行止解除。
豊後大野市	緒方町中野	47	市道開拓1号線	6月21日	9時00分	覚知	倒木により、片側通行止。	6月21日8時30分時点全面通行止解除。
豊後大野市	緒方町軸丸	48	市道大久保軸丸線	6月21日	9時00分	覚知	法面崩土(高さ10m×幅4m)により、全面通行止。	6月21日8時30分時点全面通行止解除。
豊後大野市	緒方町小宛	49	市道谷線	6月21日	9時00分	覚知	路肩崩落(高さ12m×幅5m)により、全面通行止。迂回路あり。	
日田市	諸留町	50	市道本村町野線	6月21日	0時20分	覚知	土砂崩れ(4m×5m)により、片側通行止。	
中津市	山国町宇曾	51	県道中津山国自転車道線	6月21日	14時30分	覚知	土砂崩れにより、全面通行止。	6月21日12時00分全面通行止解除

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
豊後大野市	犬飼町田原	52	市道奥渡無瀬線	6月21日	9時00分	覚知	法面崩土(高さ5m×幅5m)により、全面通行止。	6月21日8時30分時点 全面通行止解除。
国東市	安岐町山口	53	市道南安岐小裏線	6月21日	9時50分	覚知	路肩及び法面(幅3.4m×高さ2.5m)崩壊。 規制なし。	
豊後大野市	大野町藤北	54	林道御座ヶ岳線	6月21日	8時30分	覚知	法面崩壊により、全面通行止。 迂回路あり。	
豊後大野市	緒方町徳田	55	市道梅木徳田線	6月21日	16時10分	覚知	法面の崩土により、全面通行止め。	6月21日14時 全面通行止解除
豊後大野市	緒方町平石	56	市道大無礼線	6月21日	16時10分	覚知	路肩崩壊 規制なし。	
豊後大野市	緒方町原尻	57	市道原尻滝線	6月21日	5時00分	覚知	河川越水により、全面通行止。	6月22日8時00分 規制解除
豊後大野市	三重町伏野	58	市道内平・本谷線	6月21日	11時30分	覚知	落石により、片側通行止。	6月21日17時00分 規制解除
豊後大野市	清川町雨堤	59	市道原・宗福線	6月21日	11時30分	覚知	法面崩壊により、全面通行止。	6月21日17時00分 規制解除
豊後大野市	朝地町朝地	60	市道西蓮寺線	6月21日	14時00分	覚知	法面崩壊。 規制なし。	
大分市	千歳	61	市道千歳東原1号線	6月20日	11時30分	覚知	倒木、規制なし。	
大分市	下白木	62	市道田の浦循環1号線	6月20日	9時30分	覚知	路肩が壊れている(長さ5m×高さ5m) カラーコーンを置いて対応中、規制なし。	
大分市	三芳	63	市道駄原中原線	6月20日	12時35分	覚知	崩土が道路に落ちている。 カラーコーンを置いて応急対応中。 業者に撤去依頼中、規制なし。	
大分市	端登	64	市道端登犬飼線	6月20日	15時40時	覚知	土砂が道路を1m程度ふさいでいる。 業者に撤去依頼中、規制なし。	

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
大分市	下戸次	65	市道京ノ畑線	6月21日	15時00分	覚知	路肩崩壊。 規制なし。	
大分市	下戸次	66	シドウ カゲヒラ セン 市道影平線	6月21日	11時00分	覚知	路肩崩土。 規制無し。	
大分市	上判田	67	シドウ タカエ ティ ヨシ セン 市道高江地吉線	6月21日	10時50分	覚知	路肩崩土。 規制無し。	
大分市	千歳	68	市道東八幡高崎団地線	6月20日	7時00分	覚知	土砂が車道を1m程度塞いでいる。 規制なし。	
大分市	大田	69	市道大田～三国線	6月21日	14時30分	覚知	法面崩壊により、全面通行止。	撤去完了
大分市	竹中	70	リンドウ クロジクタ セン 林道黒仁田線	6月20日	15時20分	覚知	倒木により道路が一部塞がっている。 規制なし。	
大分市	岡川	71	林道地吉線	6月21日	8時10分	覚知	倒木2か所、路肩崩壊 (l=2.0m、アスカーブ部分w=0.2m)が1箇所。全面通行止。	6月21日 全面通行止解除。

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

《土砂被害》 5件（かけ崩れ5件）

発生場所		番号	被害種別	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
由布市	庄内町中	1	土砂災害	6月20日	6時52分	覚知	住宅裏の法面(5m×2m)が崩壊 住家、人的被害なし。	
由布市	庄内町中	2	土砂災害	6月20日	6時52分	覚知	住宅裏の法面(10m×5m)が崩壊 住家、人的被害なし。	
杵築市	杵築	3	土砂災害	6月20日		不明	落石防護ネット内に巨石(3m)崩落	
杵築市	鴨川	4	土砂災害	6月21日	1時00分	発生	家屋裏の土砂崩落(幅5m×高さ6m×2か所)	
別府市	鉄輪東	5	土砂災害	6月21日	13時40分	覚知	土砂崩落(長さ5m×高さ3m)。	