

## 平成29年7月5日からの大雨による国・県指定等の文化財被害

平成29年7月14日現在

### ①国指定文化財

No	市町村	被害物件	種別	被害状況	指定年月日
1	日田市	日田市豆田町重要伝統的建造物群保存地区	伝建	伝統的建造物の大部分が床下浸水、一部床上浸水。一部雨漏り。	平成16年12月10日
2	日田市	ガランドヤ古墳	史跡	1号墳の整備盛土の一部が崩落	平成5年10月13日
3	日田市	廣瀬淡窓旧宅及び墓	史跡	床下浸水(主屋、隠宅)	平成25年3月27日
4	日田市	草野家住宅	重要文化財(建造物)	床下浸水(主屋、座敷蔵、隠宅蔵、家具蔵)	平成21年12月8日
5	日田市	行徳家住宅	重要文化財(建造物)	雨漏り、裏山土砂崩れで土砂が庭園に流入、建物へは影響なし	昭和50年6月23日
6	日田市	旧矢羽田家住宅	重要文化財(建造物)	屋根杉皮一部(数枚)剥落	昭和57年6月10日
7	日田市	長福寺本堂	重要文化財(建造物)	床下浸水	平成18年7月5日
8	中津市	耶馬溪	名勝	①「立留りの景」法面崩落(国道212号) ②「山国川筋の景」中摩地区の橋梁「記念橋」一部崩落 その他の地区でも護岸破損多数 ③「七仙岩の景」でサイクリングロード柵き損 ④「念仏橋の景」で護岸破損	大正12年3月7日
9	中津市	耶馬溪猿飛の甌穴群	天然記念物	護岸の遊歩道一部が破損、流木が漂着 ※名勝耶馬溪「猿飛の景」でもある	昭和10年6月7日
10	日田市	小鹿田焼の里	重要文化的景観	・唐臼数基流出・多数破損 ・家屋損壊、護岸破損、石積破損 ※重要無形文化財「小鹿田焼」でも指定	平成20年4月28日 平成7年5月31日
11	日田市	小野川の阿蘇4火砕流堆積物及び埋没樹木群	天然記念物	河川擁壁破損	平成23年9月21日

### ②国登録文化財

No	市町村	被害物件	種別	被害状況	登録年月日
1	日田市	岩尾家住宅	登録(建造物)	雨漏り、床下浸水	平成15年1月31日
2	日田市	山田家住宅	登録(建造物)	雨漏り	平成20年10月23日
3	日田市	井上家住宅	登録(建造物)	床下浸水、門・塀の損傷及び倒壊	平成15年1月31日
4	日田市	井上酒造	登録(建造物)	木造蔵に雨漏り	平成28年8月1日

### ③県指定文化財

No	市町村	被害物件	種別	被害状況	指定年月日
1	日田市	石坂石畳道	史跡	石畳の被害はないが、石畳の法面が崩壊	昭和62年3月27日
2	中津市	青の洞門	史跡	市道冠水	昭和17年8月10日