

土砂災害危険箇所の緊急点検結果について

平成29年 7月21日

大分県土木建築部砂防課

平成29年7月の九州北部豪雨後の更なる土砂災害の防止、及び今後の警戒避難、応急的な対応に資することを目的に、緊急度の高い土砂災害危険箇所に対し、緊急点検を実施しましたので、お知らせします。

1 点検期間

平成29年7月7日（金）～7月20日（木）

2 点検体制

日田土木事務所、中津土木事務所、大分県砂防ボランティア協会

3 点検内容

(1) 点検対象箇所

被害の大きかった日田市、中津市における緊急度の高い危険箇所 767箇所

(旧日田市の一部地域（大字小野、鶴河内、大肥、山田、花月、三和、羽田、有田、東有田、西有田）及び中津市山国町

(2) 調査内容

- ・河道閉塞や崩壊等の発生状況
- ・溪流内における不安定な土砂、流木の堆積状況
- ・人家周辺の斜面の変状（崩壊の発生等）

4 点検結果

(1) 地上調査又はヘリ調査により各危険箇所について、下記の「危険度」を評価しました。

A：応急的な対策が必要な箇所

B：当面巡視等の警戒が必要な箇所

C：特に変化はなく緊急度は低いが、降雨状況によっては注意を要する箇所

(2) 点検結果

・土砂災害危険箇所内

土石流	A： 1 溪流	B： 2 4 溪流	C： 2 3 5 溪流
急傾斜地	A： 1 9 箇所	B： 2 7 箇所	C： 4 6 1 箇所
計	A： 2 0 箇所	B： 5 1 箇所	C： 6 9 6 箇所

・土砂災害危険箇所以外

A： 1 2 箇所

※本調査は一定の保全対象を有する土砂災害危険箇所の調査を優先して実施したものであり、調査対象箇所以外においても崩壊等のおそれがあります。

<問い合わせ先>


土砂災害防止対策班 課長補佐 天野 伸治（内4633）

管理・企画調査班 課長補佐 今宮 敏雄（内4635）

代表電話（097-536-1111） 直通電話（097-506-4637）

F A X （097-506-1777）

土砂災害緊急点検箇所図(中津市)



緊急点検結果 (土石流)			
計	A	B	C
133	1	9	123

緊急点検結果 (急傾斜)			
計	A	B	C
217	6	9	202

緊急点検結果 (危険箇所外)			
計	A	B	C
1	1	0	0

緊急点検結果 (合計)			
計	A	B	C
351	8	18	325

【現地調査実施箇所】


- 土砂災害危険箇所 危険度点検評価 A
(応急的な対策が必要な箇所)
- 土砂災害危険箇所 危険度点検評価 B
(当面巡視等の警戒が必要な箇所)
- 土砂災害危険箇所 危険度点検評価 C
(特に変化はなく緊急度は低いが、
降雨状況によっては注意を要する箇所)

※ C判定箇所は箇所図への記載を省略。

— 調査区域

土砂災害緊急点検箇所図(日田市)

緊急点検結果 (土石流)			
計	A	B	C
127	0	15	112
緊急点検結果 (急傾斜)			
計	A	B	C
290	13	18	259
緊急点検結果 (危険箇所外)			
計	A	B	C
11	11	0	0
緊急点検結果 (合計)			
計	A	B	C
428	24	33	371



【現地調査実施箇所】

- 土砂災害危険箇所 危険度点検評価 A
(応急的な対策が必要な箇所)
 - 土砂災害危険箇所 危険度点検評価 B
(当面巡視等の警戒が必要な箇所)
 - 土砂災害危険箇所 危険度点検評価 C
(特に変化はなく緊急度は低い、
降雨状況によっては注意を要する箇所)
- ※ C判定箇所は箇所図への記載を省略。

— 調査区域

大分県砂防ボランティア協会による緊急点検状況

大分県砂防ボランティア協会



大分県砂防ボランティア協会による緊急点検状況

大分県砂防ボランティア協会

