

《道路被害》 20件

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
宇佐市	院内町新洞	1	市道拝田新洞線	6月22日	8時30分	覚知	駅館川増水により、拝田新洞橋(沈下橋)全面通行止。 迂回路あり。	
杵築市	山香町吉野渡	2	市道定野尾山中線	6月22日	8時20分	覚知	法面崩壊(長さ15m×高さ15m)により、全面通行止。 迂回路あり。	
宇佐市	中原	3	市道中原・上拝田線	6月22日	9時10分	覚知	駅館川増水により、中原橋(沈下橋)全面通行止。 迂回路あり。	
日田市	中津江村合瀬	4	県道日田鹿本線	6月22日	9時30分	覚知	土砂崩れ(高8m×幅8m)により、全面通行止。 迂回路なし。	
日出町	藤原	5	市道下野笹原線	6月22日	7時50分	覚知	道路陥没(1㎡ほど)。 規制なし。	
日出町	藤原	6	町道安養寺井手線	6月22日	11時25分	覚知	法面崩壊により、片側通行止。	
日出町	大神	7	町道南北線	6月22日	11時25分	覚知	法面崩土により、片側通行止。	
日出町	大神	8	町道照川田迎線	6月22日	11時25分	覚知	法面崩土により、片側通行止。	
竹田市	久住町栢木	9	県道阿蘇くじゅう公園線	6月22日	11時40分	覚知	崩土(高さ10m×幅5m)により、片側通行止。	
由布市	湯布院町川北	10	市道川西田中市線	6月22日	10時30分	覚知	宮川橋付近道路冠水により、全面通行止。 迂回路あり。	
由布市	湯布院町川北	11	市道山崎荒木線	6月22日	10時30分	覚知	宮川橋付近道路冠水により、全面通行止。 迂回路あり。	
竹田市	高伏	12	県道竹田直入線	6月22日	12時20分	覚知	冠水により、全面通行止。 迂回路あり。	
豊後高田市	中真玉	13	市道浜泊線	6月22日	10時50分	覚知	土砂崩れ(幅10m×高さ10m)により、全面通行止。	

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
竹田市	久住町有氏	○14	県道阿蘇くじゅう公園線	6月22日	12時00分	覚知	冠水により、全面通行止。 迂回路あり。	6月22日13時50分 全面通行止解除
大分市	河原内	○15	県道弓立上戸次線	6月22日	13時00分	覚知	倒木により、全面通行止。 迂回路あり。	
九重町	菅原	○16	国道387号	6月22日	10時20分	覚知	倒木及び法面洗掘により、片側通行止。	
豊後高田市	臼野	○17	市道木ノ下線	6月22日	12時30分	覚知	法面崩落(幅3m×高さ2m)により、全面通行止。 迂回路あり。	
由布市	庄内町湊	○18	市道庄内駅中湊線	6月22日	10時35分	覚知	法面崩壊(4m×4m)により、全面通行止。 迂回路あり。	
九重町	後野上	○19	県道飯田高原中村線	6月22日	11時52分	覚知	崩土により、全面通行止。 迂回路あり。	
大分市	今市	○20	国道442号	6月22日	12時58分	覚知	崩土(L=4m)により、全面通行止。 迂回路あり。	

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。