

主要地方道 飯田高原中村線 被災状況



② 新宇曾尾橋下流
 崩壊規模 高さ 130m 被災道路延長 130m



被災状況 (6月24日)
 大分県防災ヘリ「とよかぜ」より撮影

7月25日
 より着手



7月27日の状況
 (7月25日から撤去開)

倒木の搬出準備を
 しています。

① 河内橋下流 (九酔溪入り口付近)
 崩壊規模 高さ 80m 被災道路延長 20m



被災状況 (6月20日)

道路上の土砂撤去
 が完了しました。

7月21日の状況
 (7月4日から撤去開始)

③ 一軒家バス停付近
 崩壊規模 高さ 80m 被災道路延長 20m



被災状況 (6月22日)

仮設防護柵の
 床堀を開始しました。