

# 主要地方道 飯田高原中村線 被災状況

被災箇所（右図のとおり）

飯田高原中村線 九重町町田

- ①河内橋付近 6月20日発生
- ②新宇曾尾橋下流 6月23日発見
- ③一軒家バス停付近 6月22日発生



② 新宇曾尾橋下流  
崩壊規模 高さ 130m 被災道路延長 130m



被災状況（6月24日）大分県防災ヘリ「とよかぜ」より撮影

① 河内橋下流（九酔溪入り口付近）  
崩壊規模 高さ 80m 被災道路延長 20m



被災状況（6月20日）

7月14日の状況  
（7月4日から撤去開始）

③ 一軒家バス停付近  
崩壊規模 高さ 80m 被災道路延長 20m



被災状況（6月22日）

7月14日の状況  
（7月2日から撤去開始）