

9月19日台風第16号に関する災害情報について（第14報）

平成28年9月30日
15時30分現在
大分県災害対策連絡室

※斜体の太字が前回からの変更箇所

1 被害状況

(1) 人的被害 なし

(2) 建物被害 226件

ア 住家被害 225件

・全壊 1件

大分市旭町 土砂崩壊により住家全壊 [全壊1棟] 9/20 04:52覚知

※現地調査の結果、半壊から全壊に変更

・半壊 1件

大分市旭町 土砂崩壊により住家半壊 [半壊1棟] 9/21 15:00覚知

・一部破損 1件

大分市浜町東 住家外壁の一部が落下 [一部破損1棟] 9/20 09:15覚知

・床上浸水 65件

・床下浸水 157件

佐伯市

(佐伯地区)

| 校区名 | 区名 | 床上浸水 | 床下浸水 | 計 |
|-----|---------|------|------|----|
| 佐伯 | 山手 | 0 | 2 | 2 |
| | 上灘 | 0 | 3 | 3 |
| 上堅田 | 下城 | 3 | 5 | 8 |
| 鶴岡 | 檜野 | 1 | 2 | 3 |
| | 古市 | 1 | 5 | 6 |
| | 長瀬 | 0 | 2 | 2 |
| | 若宮 | 0 | 1 | 1 |
| 八幡 | 百枝 | 1 | 1 | 2 |
| | 片山 | 6 | 5 | 11 |
| | 海崎駅前 | 2 | 1 | 3 |
| 西上浦 | 風無 | 0 | 2 | 2 |
| 下堅田 | 柏江 | 20 | 7 | 27 |
| | 泥谷 | 3 | 18 | 21 |
| | 大正 | 6 | 3 | 9 |
| 青山 | 川井 | 0 | 1 | 1 |
| | 黒沢 | 1 | 2 | 3 |
| 木立 | stack敷北 | 4 | 8 | 12 |
| | stack敷中 | 0 | 3 | 3 |

| | | | | |
|----|------|----|----|-----|
| 木立 | 中野河内 | 0 | 1 | 1 |
| | 大野西 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 20地区 | 48 | 73 | 121 |

(弥生地区)

| 校区名 | 区名 | 床上浸水 | 床下浸水 | 計 |
|-----|------|------|------|---|
| 弥生 | 大坂本5 | 0 | 1 | 1 |
| | 山梨子 | 1 | 0 | 1 |
| | 須平 | 0 | 4 | 4 |
| 計 | 3地区 | 1 | 5 | 6 |

(蒲江地区)

| 校区名 | 区名 | 床上浸水 | 床下浸水 | 計 |
|-----|---------|------|------|----|
| 蒲江 | カバネ | 1 | 0 | 1 |
| 上入津 | 畑野浦5 | 0 | 3 | 3 |
| | 楠本11 | 0 | 11 | 11 |
| 下入津 | 竹野浦河内東1 | 3 | 12 | 15 |
| | 竹野浦河内東2 | 3 | 13 | 16 |
| | 竹野浦河内西3 | 0 | 1 | 1 |
| | 竹野浦河内西4 | 0 | 3 | 3 |
| | 西野浦西 | 7 | 25 | 32 |
| | 西野浦中村 | 0 | 5 | 5 |
| | 西野浦東 | 1 | 4 | 5 |
| | 西野浦仲川原 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 11地区 | 16 | 77 | 93 |

(佐伯市計)

| | | | | |
|----|------|----|-----|-----|
| 合計 | 34地区 | 65 | 155 | 220 |
|----|------|----|-----|-----|

津久見市 中田町 住家が床下浸水 [床下浸水1棟] 9/21 9:00覚知

津久見市 四浦 住家が床下浸水 [床下浸水1棟] 9/23 12:00覚知

イ 非住家被害 1件

・一部破損 1件

大分市太平町 大分市美術館渡り廊下にて雨漏り発生 [一部破損] 1棟
9/20 08:50覚知

(3) 道路被害 **81件** (全面通行止: 13件) ※別紙1参照

・国道 8件 (全面通行止: 0件)

・県道 28件 (全面通行止: 1件)

・市町村道 34件 (全面通行止: 6件)

・林道 **11件** (全面通行止: 6件)

- (4) 河川被害 なし
- (5) 土砂被害 6件
- ・佐伯市木立 斜面の土砂崩れ (H=5m、W=8m) 9/20 11:40覚知
 - ・佐伯市木立 石積み崩壊 (H=2m、W=5m) 9/20 10:00覚知
 - ・佐伯市木立 斜面の土砂崩れ (H=2.5m、W=13m) 9/20 10:00覚知
 - ・大分市敷戸北町 住宅法面の土砂崩れ (倒木含む) 9/20 08:40覚知
(県住宅供給公社が土砂撤去・法面補修の対応を行う。)
 - ・佐伯市蒲江西野浦 土石流により水路閉塞、道路に石礫が堆積 9/20覚知※1
 - ・佐伯市蒲江竹野浦河内 土石流により水路閉塞 9/20覚知※2
- (6) ライフライン被害 3件
- ・停電 2件
豊後大野市三重町大白谷 21戸停電 ※9/20 08:00復旧
佐伯市大字鶴望、蒲江大字西野浦、宇目町大字大平 約300戸停電
※9/20 10時50分復旧
 - ・断水 1件
佐伯市蒲江西野浦、同 竹野浦河内 計494戸断水
下入津簡易水道の河川横断給水管が破損し、第1配水池水位が異常低下したため (9/20 20:10断水、9/21 6:00復旧)
- (7) 農林水産業被害 4件
- ア 治山施設等 3件
- ・佐伯市若宮町 山腹崩壊により林地荒廃 9/20覚知
 - ・佐伯市蒲江西野浦 土石流により林地荒廃 9/20覚知(土砂災害※1の再掲)
 - ・佐伯市蒲江竹野浦河内 土石流により林地荒廃 9/20覚知(土砂災害※2の再掲)
- イ 漁港施設 1件
- ・佐伯市蒲江竹野浦河内 入津漁港 護岸損壊 (50m) 9/21覚知
- (8) 学校施設の被害 31件(9/20 19:00現在 大分県教育庁調べ)
- (幼稚園) 1件
- ・佐伯市立鶴岡幼稚園…雨漏り数箇所
- (小学校) 15件
- ・佐伯市立佐伯小学校…雨漏り(体育館20か所以上)
 - ・ // 渡町台小学校…雨漏り(北校舎廊下数箇所、南校舎廊下数箇所)
 - ・ // 上堅田小学校…教室への浸水(2教室、廊下に壁より浸水)
 - ・ // 八幡小学校…雨漏り(体育館3か所)
 - ・ // 大入島小学校…雨漏り(体育館)、運動場が冠水、小枝が散乱
 - ・ // 下堅田小学校…雨漏り(1階廊下)
 - ・ // 東雲小学校…雨漏り(2階、3階階段踊り場)
 - ・ // 切畑小学校…体育館下、運動場冠水
 - ・ // 米水津小学校…雨漏り(体育屋根1か所)
 - ・ // 蒲江小学校…雨漏り(体育館)、冠水(運動場・駐車場)
 - ・ // 楠本小学校…雨漏り(6年教室2か所、体育館3か所)
 - ・ // 名護屋小学校…雨漏り(体育館、職員トイレ)
 - ・ // 名護屋小学校森崎分校…屋根のスレート飛散(約100枚)

- ・津久見市立青江小学校…グラウンドに土砂の流入
- ・ 〃 津久見小学校…体育館^パ 礼屋根はがれ、4階音楽室窓ガラス1枚破損
(中学校) 6件

- ・佐伯市立佐伯城南中学校…雨漏り(屋上からの踊り場)
- ・ 〃 佐伯南中学校…雨漏り(体育館ステージ横物置場内、生徒用玄関)
- ・ 〃 東雲中学校…雨漏り(事務室天井)
- ・ 〃 鶴見中学校…雨漏り(ランチルーム)
- ・ 〃 米水津中学校…雨漏り(1階多目的ホール)
- ・ 〃 蒲江翔南中学校…1階男子トイレ排水機能不全による溜水(3か所)、校舎以外の敷地内全面冠水(深いところで50cm)

(県立高校) 8件

- ・臼杵高等学校…雨漏り(本館、西館3階各1か所、4階天井及び壁複数)
- ・大分上野丘高校…雨漏り(教室棟廊下、天井)
- ・大分雄城台高校…雨漏り(図書館天井、教室他3か所)
- ・玖珠美山高校…農場内の草花ガラス温室の自動開閉天窓が風雨により故障、温室内部への雨水侵入による固定パイプの損傷、ビニール落下
- ・芸術緑ヶ丘高校…雨漏り(校舎窓よりの浸水)
- ・佐伯鶴城高等学校…雨漏り(廊下等)、物理教室の天井崩落、漏電(プール棟)
- ・津久見高等学校…雨漏り(階段・踊り場等8か所)、倉庫前敷地一部冠水、機械科実習室への雨水吹き込み
- ・佐伯豊南高等学校…農場第2温室の天窓ガラス2枚破損

(特別支援学校) 1件

- ・佐伯支援学校…雨漏り(廊下腰壁、エキスパンションジョイント部、体育館天井複数箇所)

(9) 文化財等の被害 2件

- ・国重要文化財 1件 日出町 旧成清家日出別邸 雨漏り
- ・その他 1件 佐伯市城山 雌池の背後地が幅約15mにわたり崩落し、樹木と土砂が流入
※天然記念物「佐伯城山のオオイタサンショウウオ」の生息地

2 避難者数の状況

(1) 避難所の開設数(最大15市町 計226か所 9月20日 07時00分時点)

※9/24 12:00現在 全て閉鎖

(2) 避難指示等

ア 避難指示 なし

イ 避難勧告(最大4市 計43,255世帯、96,059人発令)

※9/20 13:00現在 全て解除

ウ 避難準備情報(最大4市 計97,075世帯、200,381人発令)

※9/20 14:40現在 全て解除

- (3) 避難勧告等による避難者
(最大6市町 計128世帯、236人 9/20 07時00分現在)
※9/24 12:00現在 避難者なし
- (4) 自主避難者
(最大14市町 計143世帯、166人 9/19 20時00分現在)
※9/21 08:30現在 避難者なし

3 その他

- ・大分市佐賀関 県道佐賀関循環線
越波のおそれがあるため、事前交通規制（全面通行止）を実施
(迂回路あり) 9/19 20時00分規制開始 9/21 11:00解除
- ・豊後大野市緒方町尾平鉦山 県道緒方高千穂線
雨量200ミリを超過したため、事前交通規制（全面通行止）を実施
(迂回路あり) 9/20 7:30規制開始、9/20 8:00解除
- ・豊後大野市千歳町高畑 県道百枝浅瀬野津線
雨量200ミリを超過したため、事前交通規制（全面通行止）を実施
(迂回路あり) 9/20 7:30規制開始、9/20 10:30解除

4 災害対応状況

- 9月19日15時00分 大分県災害対策連絡室 設置
21時00分 大分県災害警戒本部 移行
9月20日17時00分 大分県災害対策連絡室 移行

《道路被害》 81件

| 発生場所 | | 番号 | 道路名 | 発生(覚知)日時 | | | 被害概要 | 備考 |
|------|---------|----|----------------|----------|--------|----|--|------|
| 市町村名 | 地区名等 | | | 月日 | 時間 | 区分 | | |
| 日田市 | 天瀬町出口 | 1 | 国道212号 | 9月19日 | 21時00分 | 覚知 | 落石(1.3m×1.3m×0.8m)が発生。22時00分に落石を撤去したが、落石の恐れがあるため全面通行止 9/20 11:00規制解除。 | 迂回路有 |
| 宇佐市 | 院内町新洞 | 2 | 市道拝田新洞線(拝田新洞橋) | 9月20日 | 0時40分 | 覚知 | 河川増水による冠水のため全面通行止(沈下橋)。 9/21 7:10規制解除 | 迂回路有 |
| 宇佐市 | 中原 | 3 | 市道中原・上拝田線(中原橋) | 9月20日 | 1時15分 | 覚知 | 河川増水による冠水のため全面通行止(沈下橋)。 9/20 12:00規制解除。 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 駅前 | 4 | 国道217号 | 9月20日 | 2時00分 | 発生 | 佐伯駅前150m冠水による全面通行止。 9/20 10:45規制解除。 | 迂回路有 |
| 津久見市 | 大友町 | 5 | 県道佐伯津久見線 | 9月20日 | 1時50分 | 覚知 | 冠水により全面通行止。 9/20 7:30規制解除。 | 迂回路有 |
| 臼杵市 | 大泊 | 6 | 県道臼杵津久見線 | 9月20日 | 2時00分 | 発生 | 電線の垂れ下がりによる全面通行止。 9/20 3:30規制解除 | 迂回路無 |
| 杵築市 | 山香町広瀬 | 7 | 市道四辻大井手線 | 9月20日 | 4時10分 | 覚知 | ガード下冠水により全面通行止。 9/20 6:00規制解除。 | 迂回路有 |
| 大分市 | 片島 | 8 | 国道10号 | 9月20日 | 4時25分 | 発生 | 大分南バイパス古城山トンネル下り線(大分から佐伯方向)道路冠水のため片側通行止。 9/20 7:30規制解除 | 迂回路有 |
| 由布市 | 湯布院町川北 | 9 | 市道山崎荒木線 | 9月20日 | 4時15分 | 覚知 | 冠水により全面通行止。 9/20 9:35規制解除。 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 上浦最勝海浦 | 10 | 県道四浦港津井浦線 | 9月20日 | 5時00分 | 覚知 | 長田漁港から福泊まで道路冠水により全面通行止。 9/20 14:50規制解除。 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 本匠三股 | 11 | 県道笠掛直見停車場線 | 9月20日 | 5時00分 | 発生 | 冠水により全面通行止。 9/20 12:50規制解除。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 蒲江竹野浦河内 | 12 | 国道388号 | 9月20日 | 3時00分 | 覚知 | 冠水・土砂流出により全面通行止。 9/20 17:15 規制解除。 | 迂回路無 |
| 由布市 | 湯布院町川北 | 13 | 市道川西岳本線 | 9月20日 | 4時15分 | 覚知 | 宮川付近の道路冠水により全面通行止。 9/20 9:35規制解除。 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 長谷 | 14 | 県道佐伯蒲江線 | 9月20日 | 3時00分 | 覚知 | 冠水により全面通行止。 9/20 10:50規制解除。 | 迂回路無 |
| 杵築市 | 狩宿 | 15 | 市道志口住吉線 | 9月20日 | 6時15分 | 覚知 | トンネル天井に穴あり 全面通行止。 | 迂回路有 |

| 発生場所 | | 番号 | 道路名 | 発生(覚知)日時 | | | 被害概要 | 備考 |
|-------|---------|----|----------------|----------|-------|----|--|----------------------|
| 市町村名 | 地区名等 | | | 月日 | 時間 | 区分 | | |
| 佐伯市 | 鶴見吹浦 | 16 | 県道梶寄浦佐伯線 | 9月20日 | 3時00分 | 覚知 | 崩土による片側通行止。 9/21 14:00規制解除 | |
| 佐伯市 | 米水津浦代浦 | 17 | 県道色宮港木立線 | 9月20日 | 3時00分 | 覚知 | 冠水により全面通行止。 9/20 10:45規制解除。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 長良 | 18 | 県道長良木立線 | 9月20日 | 3時30分 | 覚知 | 冠水による全面通行止。 9/20 16:00規制解除。 | 迂回路無 |
| 豊後大野市 | 緒方町滞迫 | 19 | 県道緒方高千穂線 | 9月20日 | 7時00分 | 覚知 | 道路沿いの田の法面が崩落し、道路全面に土砂が流出。全面通行止。現在土砂撤去準備中。 9/20 11:30規制解除。 | 迂回路有 |
| 津久見市 | 上青江 | 20 | 市道畑線 | 9月20日 | 7時00分 | 覚知 | 道路護岸(L=28.0m)崩落により全面通行止。 | 迂回路有 |
| 由布市 | 湯布院町塚原 | 21 | 市道中釣鶴見岳線 | 9月20日 | 6時15分 | 覚知 | 土砂流出により市道を塞いでいるため、全面通行止。 9/20 14:00規制解除。 | 迂回路有 |
| 杵築市 | 山香町日指 | 22 | 市道グリーンエコランド山香線 | 9月20日 | 8時00分 | 覚知 | 法面崩壊(幅7m、高さ2.5m、延長40m)により、全面通行止。9/25 9:00規制解除(片側交互通行に移行) | 迂回路有 |
| 津久見市 | 中町 | 23 | 市道蔵富線 | 9月20日 | 8時00分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 8:00規制解除 | 迂回路無 |
| 由布市 | 挾間町三船 | 24 | 市道三船泉線 | 9月20日 | 6時40分 | 覚知 | 法面崩壊(L=15m)により、全面通行止。 9/22 16:00規制解除 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 岸河内 | 25 | 県道赤木吹原佐伯線 | 9月20日 | 7時50分 | 覚知 | 盛土側(河川側)ブロック積崩落(L=15m、H=5m)により、片側通行止。 | 9/20 10:00から普通車のみ通行可 |
| 由布市 | 庄内町南大津留 | 26 | 市道竹の中下線 | 9月20日 | 6時30分 | 覚知 | 水田の法面が崩壊し、市道を塞いでいるため、全面通行止。 9/20 12:00規制解除。 | 迂回路有 |
| 別府市 | 古賀原2組 | 27 | 市道河内田代別府線 | 9月20日 | 7時00分 | 覚知 | 法面崩壊(幅5m×高さ3m)により、片側通行止。 | |
| 別府市 | 枝郷4組 | 28 | 市道朝見枝郷合棚後畑線 | 9月20日 | 8時00分 | 覚知 | 法面崩壊(幅5m×高さ3m)により、全面通行止。 9/20 18:00規制解除。 | 迂回路有 |
| 津久見市 | 上青江 | 29 | 県道津久見野津線 | 9月20日 | 7時30分 | 覚知 | 落石により、全面通行止。 | 迂回路有 |
| 臼杵市 | 田尻 | 30 | 県道臼杵大南線 | 9月20日 | 4時10分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 10:20規制解除。 | 迂回路有 |

| 発生場所 | | 番号 | 道路名 | 発生(覚知)日時 | | | 被害概要 | 備考 |
|------|---------|----|---------------|----------|-------|----|--|------|
| 市町村名 | 地区名等 | | | 月日 | 時間 | 区分 | | |
| 大分市 | 岡川 | 31 | 県道大分大野線 | 9月20日 | 8時30分 | 覚知 | 崩土により、全面通行止。 9/20 17:30規制解除。 | 迂回路有 |
| 大分市 | 上判田 | 32 | 林道御座ヶ岳線 | 9月20日 | 8時00分 | 覚知 | 法面崩壊(L=10m、H=5m)。規制なし。 | |
| 津久見市 | 四浦 | 33 | 県道四浦日代線 | 9月20日 | 6時45分 | 発生 | 冠水により、片側通行止。 9/21 9:00規制解除。 | |
| 大分市 | 判田台南 | 34 | 市道高江ニュータウン1号線 | 9月20日 | 8時40分 | 覚知 | 崩土により、全面通行止。 9/21 規制解除。 | 迂回路有 |
| 大分市 | 大久保 | 35 | 市道東八幡高崎団地線 | 9月20日 | 8時55分 | 覚知 | 土砂流出により、片側通行止。 | |
| 大分市 | 高江中央 | 36 | 市道高江ニュータウン1号線 | 9月20日 | 9時50分 | 覚知 | 高江南1丁目から高江中央3丁目の区間で数力所道路冠水。9/20 15:00現在冠水なし。 | |
| 佐伯市 | 長良 | 37 | 県道長良木立線 | 9月20日 | 5時30分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 16:00規制解除。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 青山 | 38 | 県道佐伯蒲江線 | 9月20日 | 3時00分 | 覚知 | 崩土により、片側通行止(L=20m)。 9/20 7:45規制解除。 | |
| 佐伯市 | 鶴望 | 39 | 県道佐伯弥生線 | 9月20日 | 3時00分 | 覚知 | 崩土により、全面通行止。 9/20 8:10規制解除。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 青山 | 40 | 県道佐伯蒲江線 | 9月20日 | 5時30分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 16:00規制解除。 | 迂回路無 |
| 由布市 | 湯布院町川南 | 41 | 市道川西田中市線 | 9月20日 | 4時15分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 9:35規制解除。 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 蒲江竹野浦河内 | 42 | 国道388号 | 9月20日 | 5時30分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 7:50規制解除。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 直川赤木 | 43 | 県道赤木吹原佐伯線 | 9月20日 | 5時30分 | 覚知 | 崩土により、全面通行止。 9/20 11:00片側交互通行。 9/21 17:00規制解除。 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 米水津浦代浦 | 44 | 県道色宮港木立線 | 9月20日 | 4時30分 | 覚知 | 崩土により、片側通行止。 9/20 10:45規制解除。 | |
| 佐伯市 | 蒲江蒲江浦 | 45 | 国道388号 | 9月20日 | 5時30分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 15:30規制解除。 | 迂回路無 |

| 発生場所 | | 番号 | 道路名 | 発生(覚知)日時 | | | 被害概要 | 備考 |
|-------|---------|----|-----------|----------|--------|----|--|------|
| 市町村名 | 地区名等 | | | 月日 | 時間 | 区分 | | |
| 佐伯市 | 岸河内 | 46 | 県道赤木吹原佐伯線 | 9月20日 | 5時00分 | 覚知 | 崩土により、片側側通行止。 9/20 8:25規制解除。 | |
| 大分市 | 高江西 | 47 | 市道高江地吉線 | 9月20日 | 8時40分 | 覚知 | 崩土により、全面通行止。 9/21 規制解除。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 弥生井崎 | 48 | 県道佐伯弥生線 | 9月20日 | 6時42分 | 覚知 | 倒木により、片側通行止。 9/24 16:00規制解除 | |
| 佐伯市 | 弥生上小倉 | 49 | 県道三重弥生線 | 9月20日 | 7時15分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 16:00規制解除。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 鶴望 | 50 | 国道217号 | 9月20日 | 7時00分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 8:30規制解除。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 蒲江竹野浦河内 | 51 | 国道388号 | 9月20日 | 5時30分 | 覚知 | 崩土により、片側通行止。 9/20 8:30規制解除。 | |
| 佐伯市 | 木立 | 52 | 県道色宮港木立線 | 9月20日 | 4時30分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 12:00規制解除。 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 直川赤木 | 53 | 県道赤木吹原佐伯線 | 9月20日 | 11時00分 | 覚知 | 崩土により、全面通行止。 9/21 17:00規制解除。 | 迂回路無 |
| 大分市 | 上判田 | 54 | 市道高江地吉線 | 9月20日 | 8時40分 | 覚知 | 崩土により、全面通行止。 9/21 規制解除。 | |
| 大分市 | 中判田 | 55 | 市道宮ノ原線 | 9月20日 | 7時30分 | 覚知 | 崩土により片側通行止。 | |
| 津久見市 | 青江 | 56 | 県道津久見野津線 | 9月20日 | 6時00分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 8:30規制解除。 | |
| 佐伯市 | 長谷 | 57 | 県道赤木吹原佐伯線 | 9月20日 | 2時00分 | 覚知 | 冠水により、全面通行止。 9/20 11:30規制解除 | |
| 佐伯市 | 直川赤木 | 58 | 県道赤木吹原佐伯線 | 9月20日 | 12時20分 | 覚知 | 崩土(L=10m)及び倒木により、全面通行止。 9/21 17:00規制解除。 | |
| 豊後大野市 | 朝地町上尾塚 | 59 | 市道普光寺小野線 | 9月20日 | 10時00分 | 覚知 | 法面崩壊(幅5m×高さ3m)し、市道及び側溝へ土砂流出。通行規制なし。 | |
| 津久見市 | 八戸 | 60 | 市道八戸線 | 9月20日 | 15時00分 | 覚知 | 路肩崩壊により、全面通行止。 | 迂回路有 |

| 発生場所 | | 番号 | 道路名 | 発生(覚知)日時 | | | 被害概要 | 備考 |
|-------|---------|----|-----------|----------|--------|----|---|------|
| 市町村名 | 地区名等 | | | 月日 | 時間 | 区分 | | |
| 佐伯市 | 蒲江竹野浦河内 | 61 | 市道葛原北浦線 | 9月20日 | 4時45分 | 覚知 | 土砂流出により、全面通行止。 9/21 16:00規制解除。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 青山 | 62 | 市道上黒沢線 | 9月20日 | 9時20分 | 覚知 | 土砂流出、路肩崩壊により、全面通行止。 9/27 17:00全面通行止解除 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 弥生床木 | 63 | 市道西峰線 | 9月21日 | 12時00分 | 覚知 | 路肩崩壊により、全面通行止。 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 木立 | 64 | 市道岡山線 | 9月20日 | 6時50分 | 覚知 | 路肩崩壊により、全面通行止(車両)。人の移動は可能。 | 迂回路無 |
| 大分市 | 竹矢 | 65 | 市道辻原矢貫線 | 9月20日 | 8時47分 | 覚知 | 崩土により、全面通行止。 9/21 17:00規制解除。 | |
| 豊後大野市 | 大野町酒井寺 | 66 | 市道平岡線 | 9月20日 | 8時00分 | 覚知 | 崩土および倒木により、全面通行止。 9/20 11:00規制解除。 | |
| 豊後大野市 | 大野町藤北 | 67 | 市道西舞線 | 9月20日 | 8時00分 | 覚知 | 倒木により、全面通行止。 9/20 14:00規制解除。 | |
| 杵築市 | 山香町河野 | 68 | 林道鹿鳴越第二支線 | 9月21日 | 9時00分 | 覚知 | 土砂崩落(幅10m×高さ4m)により、片側通行止。 | |
| 杵築市 | 八坂 | 69 | 市道大左右線 | 9月21日 | 9時00分 | 覚知 | 増水した流水による沈み橋(生桑側)舗装路面損傷により、全面通行止。 | 迂回路有 |
| 豊後大野市 | 清川村伏野 | 70 | 市道鉢屋巡回線 | 9月20日 | 8時00分 | 覚知 | 法面崩壊(高さ10m×幅8m)により、全面通行止。 9/23 12:00規制解除。 | |
| 豊後大野市 | 三重町伏野 | 71 | 市道近郷中山線 | 9月20日 | 8時20分 | 覚知 | 崩土により、全面通行止。 9/23 13:00規制解除。 | |
| 豊後大野市 | 清川村六種 | 72 | 市道六馬線 | 9月20日 | 7時00分 | 覚知 | 畦畔崩壊(幅20m×高さ10m)により、全面通行止。 9/23 13:00規制解除。 | |
| 佐伯市 | 宇目南田原 | 73 | 林道宇目小国線 | 9月20日 | 11時00分 | 覚知 | 道路盛土法面崩壊(幅20m)により、全面通行止。 | 迂回路有 |
| 佐伯市 | 蒲江蒲江浦 | 74 | 林道池の平線 | 9月20日 | 14時40分 | 覚知 | 道路路肩ブロック擁壁崩壊(L=15m)により、全面通行止。 | 迂回路無 |
| 佐伯市 | 狩生 | 75 | 林道狸穴線 | 9月21日 | 10時00分 | 覚知 | 道路切土法面崩壊(L=20m)により、全面通行止。 | 迂回路有 |

