



## 仮設防護柵に着手しました（津久見市法面崩落）

Usuki civil engineering office



●発生時現場状況（6月24日 10時頃）



●現場状況（7月1日 15時頃）



### ●現 状

- ・避難指示：7世帯 12人

### ●今後の予定

- ・仮設防護柵の設置（現在作業中）
- ・崩土の撤去（仮設防護柵設置後作業予定）

### ●対応状況

- ・伸縮計・警報装置の設置（6/25）
- ・崩壊上部箇所ブルーシート設置（6/25）
- ・大型土のうの設置（6/25～6/26）

