




## 崩壊面の仮設（モルタル吹付）が完了しました

Usuki civil engineering office



●現場状況（7月28日 16時）



対策状況写真

### ●今後の作業予定

崩壊面の仮設(モルタル吹付)が完了しました。  
また、同時進行で復旧のための調査・測量・設計を実施しています。  
今後本復旧に向け準備を進めてまいります。

### ●対応状況

- ・大型土のうの設置【6/26 完了】
- ・仮設防護柵の設置【7/10 完了】
- ・不安定土塊の除去【7/21 完了】
- ・崩壊面の仮設(モルタル吹付)【7/28 完了】

