

《道路被害》 36件

| 発生場所 |         | 番号 | 道路名                         | 発生(覚知)日時 |       |    | 被害概要                                      | 備考                |
|------|---------|----|-----------------------------|----------|-------|----|---|-------------------|
| 市町村名 | 地区名等    |    |                             | 月日       | 時間    | 区分 |   |                   |
| 杵築市  | 熊野      | 1  | 市道年田浜線                      | 6月20日    | 6時20分 | 覚知 | 土砂崩れ発生(2か所)により、全面通行止。<br>迂回路あり。           | 15時14分<br>全面通行止解除 |
| 宇佐市  | 院内町新洞   | 2  | 市道 <sup>しんどう</sup> 拝田新洞線    | 6月20日    | 7時12分 | 覚知 | 全面通行止め(沈下橋)。<br>迂回路あり。                    |                   |
| 杵築市  | 狩宿      | 3  | 市道 <sup>かりしゆく</sup> 狩宿園田線   | 6月20日    | 7時45分 | 覚知 | 土砂崩れにより、片側通行。<br>迂回路あり。                   | 17時00分<br>片側通行止解除 |
| 杵築市  | 大内      | 4  | 市道西大内山線                     | 6月20日    | 8時05分 | 覚知 | 田が崩れ、全面通行止。<br>迂回路あり。                     |                   |
| 九重町  | 田野      | 5  | 県道飯田高原中村線                   | 6月20日    | 7時00分 | 覚知 | 20mの崩土により、全面通行止。<br>迂回路あり。                |                   |
| 日出町  | 川崎      | 6  | 町道 <sup>まごめ</sup> 真米横断線     | 6月20日    | 7時30分 | 覚知 | 土砂崩れ(1立方メートル)により、全面通行止。<br>迂回路あり。         |                   |
| 宇佐市  | 中原      | 7  | 市道中原・上拝田線                   | 6月20日    | 8時50分 | 覚知 | 沈下橋冠水により、全面通行止。<br>迂回路あり。                 |                   |
| 別府市  | 乙原      | 8  | 市道浜脇観海寺線                    | 6月20日    | 8時30分 |    | 落石、土砂崩れのおそれがあり、<br>午前8時30分から事前規制により全面通行止。 |                   |
| 大分市  | 今市      | 9  | 市道 <sup>ねりがさこ</sup> 練ヶ迫線    | 6月20日    | 8時50分 | 覚知 | 路肩が2か所崩壊(幅10m×高さ6~7m×2か所)。<br>大型車のみ通行制限。  |                   |
| 日出町  | 大神      | 10 | 町道 <sup>みずけ</sup> 中央水家線     | 6月20日    | 7時00分 | 覚知 | 道路法面崩壊(1立方メートル)。<br>規制なし。                 |                   |
| 大分市  | 福宗      | 11 | 市道竹の内 <sup>みにざかい</sup> 三国境線 | 6月20日    | 8時30分 | 覚知 | 土砂崩れ(長さ6m、高さ2m、幅12m)により、全面通行止。<br>迂回路あり。  |                   |
| 大分市  | 金谷迫     | 12 | 市道大分港賀来線                    | 6月20日    | 7時30分 | 覚知 | 土砂崩れにより、片側通行止。                            | 12時30分<br>片側通行止解除 |
| 中津市  | 耶馬溪町深耶馬 | 13 | 広域農道耶馬溪(山移<br>~伊福)          | 6月20日    | 7時00分 | 覚知 | 広域農道の山移起点側より300m上流で落石。<br>規制なし。           |                   |

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

| 発生場所 |         | 番号 | 道路名                      | 発生(覚知)日時 |        |    | 被害概要                             | 備考                   |
|------|---------|----|--------------------------|----------|--------|----|----------------------------------|----------------------|
| 市町村名 | 地区名等    |    |                          | 月日       | 時間     | 区分 |                                  |                      |
| 由布市  | 湯布院町川西  | 14 | 県道別府一の宮線                 | 6月20日    | 11時30分 | 覚知 | 路肩崩壊(2m×20m)により、全面通行止。<br>迂回路あり。 |                      |
| 大分市  | 大分市     | 15 | 林道御座ヶ岳線                  | 6月20日    | 8時30分  | 覚知 | 法面崩壊により、全面通行止。<br>迂回路あり。         |                      |
| 杵築市  | 岩谷      | 16 | 市道筒木線                    | 6月20日    | 8時40分  | 覚知 | 市道脇の山(幅6m、高さ3m)が崩壊。<br>規制なし。     |                      |
| 杵築市  | 山香町広瀬   | 17 | 市道 <sup>おいりやま</sup> 御入山線 | 6月20日    | 14時00分 | 覚知 | 市道上の畑の法面(幅3m、高さ3m)が崩壊。<br>片側通行止。 | 11時35分<br>片側通行解除     |
| 大分市  | 椎迫      | 18 | 市道椎迫・大道線                 | 6月20日    | 11時35分 | 覚知 | 土砂崩れ。<br>規制なし。                   |                      |
| 大分市  | 辻原      | 19 | 農道のため名称なし                | 6月20日    | 11時00分 | 覚知 | 農道の法面が崩壊。<br>規制なし。               |                      |
| 杵築市  | 狩宿      | 20 | 市道志口住吉線                  | 6月20日    | 15時30分 | 覚知 | 土砂崩れ(5m×2m)。<br>規制なし。            |                      |
| 九重町  | 菅原      | 21 | 林道梶屋線                    | 6月20日    | 6時30分  | 覚知 | トンネル先(500m)がけ崩れ。<br>規制なし。        | 18時08分<br>除去済み       |
| 九重町  | 野上      | 22 | 町道 <sup>おくなめし</sup> 奥双石線 | 6月20日    | 8時00分  | 覚知 | 斜面崩壊(6m×4m)により、全面通行止。<br>迂回路あり。  |                      |
| 由布市  | 湯布院町下湯平 | 23 | 市道後ノ原線                   | 6月20日    | 7時00分  | 覚知 | 石垣崩壊(3m×2m)により、全面通行止。            | 17時30分<br>全面通行止解除    |
| 大分市  | 中判田     | 24 | 市道判田中学校地吉線               | 6月20日    | 9時20分  | 覚知 | 土砂崩れにより、全面通行止。<br>迂回路なし。         | 19時<br>全面通行止から片側通行止へ |
| 大分市  | 東八幡     | 25 | 市道東八幡高崎団地線               | 6月20日    | 8時30分  | 覚知 | 土砂崩れ。                            | 10時<br>土砂崩れ撤去        |
| 大分市  | 端登      | 26 | 市道金井戸伊予床線                | 6月20日    | 11時30分 | 覚知 | 土砂崩れ。<br>規制なし。                   | 19時<br>撤去完了          |
| 大分市  | 河原内     | 27 | 市道黒仁田線                   | 6月20日    | 12時00分 | 覚知 | 土砂崩れ。<br>規制なし。                   | 19時<br>撤去完了          |

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

| 発生場所 |       | 番号 | 道路名       | 発生(覚知)日時 |        |    | 被害概要                               | 備考          |
|------|-------|----|-----------|----------|--------|----|------------------------------------|-------------|
| 市町村名 | 地区名等  |    |           | 月日       | 時間     | 区分 |                                    |             |
| 大分市  | 上判田   | 28 | 市道高江・地吉線  | 6月20日    | 7時40分  | 覚知 | 崖崩れ。<br>規制なし。                      | 19時<br>撤去完了 |
| 由布市  | 庄内町龍原 | 29 | 県道龍原挾間線   | 6月20日    | 22時36分 | 覚知 | 道路崩壊(2m×20m)により、全面通行止。<br>迂回路あり。   |             |
| 大分市  | 今市    | 30 | 市道石合今市線   | 6月20日    | 8時30分  | 覚知 | 倒木。<br>規制なし。                       | 19時<br>撤去完了 |
| 大分市  | 三芳    | 31 | 市道椎迫庄原3号線 | 6月20日    | 10時15分 | 覚知 | 落石。<br>規制なし。                       | 19時<br>撤去完了 |
| 大分市  | 大久保   | 32 | 私道のため名称なし | 6月20日    | 8時25分  | 覚知 | 土砂崩れ。<br>規制なし。                     | 19時<br>撤去完了 |
| 日田市  | 鶴城町   | 33 | 県道宝珠山日田線  | 6月21日    | 7時30分  | 覚知 | 土砂流出により、全面通行止。<br>迂回路あり。           |             |
| 日田市  | 大鶴町   | 34 | 国道211号線   | 6月21日    | 7時30分  | 覚知 | 路肩崩壊により、片側通行止。                     |             |
| 日田市  | 大日町   | 35 | 県道小畑日田線   | 6月21日    | 7時30分  | 覚知 | 倒木により、片側通行止(L=5m)。                 |             |
| 竹田市  | 神原    | 36 | 県道神原玉来線   | 6月21日    | 8時25分  | 覚知 | 土砂崩れ(高さ5m×幅3m)により、全面通行止。<br>迂回路あり。 |             |
|      |       |    |           |          |        |    |                                    |             |
|      |       |    |           |          |        |    |                                    |             |
|      |       |    |           |          |        |    |                                    |             |
|      |       |    |           |          |        |    |                                    |             |

番号「○」は前回報告から追加・修正したものを、下線は修正箇所を示す。

《土砂被害》 3件（かけ崩れ3件）

| 発生場所 |      | 番号 | 被害種別 | 発生(覚知)日時 |       |    | 被害概要                            | 備考 |
|------|------|----|------|----------|-------|----|---------------------------------|----|
| 市町村名 | 地区名等 |    |      | 月日       | 時間    | 区分 |                                 |    |
| 由布市  | 庄内町中 | 1  | 土砂災害 | 6月20日    | 6時52分 | 覚知 | 住宅裏の法面(5m×2m)が崩壊<br>住家、人的被害なし。  |    |
| 由布市  | 庄内町中 | 2  | 土砂災害 | 6月20日    | 6時52分 | 覚知 | 住宅裏の法面(10m×5m)が崩壊<br>住家、人的被害なし。 |    |
| 杵築市  | 杵築   | 3  | 土砂災害 | 6月20日    |       | 不明 | 落石防護ネット内に巨石(3m)崩落               |    |
|      |      |    |      |          |       |    |                                 |    |
|      |      |    |      |          |       |    |                                 |    |
|      |      |    |      |          |       |    |                                 |    |
|      |      |    |      |          |       |    |                                 |    |
|      |      |    |      |          |       |    |                                 |    |
|      |      |    |      |          |       |    |                                 |    |
|      |      |    |      |          |       |    |                                 |    |
|      |      |    |      |          |       |    |                                 |    |
|      |      |    |      |          |       |    |                                 |    |

番号「○」及び下線が付いたものは前回報告から追加・修正されたものを示す