

9月19日台風第16号に関する災害情報について（第10報）

平成28年9月26日

15時30分現在

大分県災害対策連絡室

※斜体の太字が前回からの変更箇所

1 被害状況

(1) 人的被害 なし

(2) 建物被害 **201件**

ア 住家被害 **200件**

・全壊 1件

大分市旭町 土砂崩壊により住家全壊 [全壊1棟] 9/20 04:52覚知

※現地調査の結果、半壊から全壊に変更

・半壊 1件

大分市旭町 土砂崩壊により住家半壊 [半壊1棟] 9/21 15:00覚知

・一部破損 1件

大分市浜町東 住家外壁の一部が落下 [一部破損1棟] 9/20 09:15覚知

・床上浸水 64件

・床下浸水 **133件**

佐伯市

(佐伯地区)

校区名	区名	床上浸水	床下浸水	計
佐伯	山手	0	2	2
	上灘	0	3	3
上堅田	下城	4	2	6
鶴岡	檜野	1	1	2
	古市	0	5	5
	長瀬	0	2	2
	若宮	0	1	1
八幡	百枝	1	1	2
	片山	5	5	10
	置場	0	3	3
	海崎駅前	0	2	2
西上浦	風無	0	2	2
下堅田	柏江	19	5	24
	泥谷	3	1	4
	大正	5	3	8
青山	川井	0	1	1
	黒沢	1	2	3
木立	stack敷北	5	5	10
	stack敷中	0	3	3

木立	中野河内	0	1	1
	大野西	0	1	1
計	2 1 地区	4 4	5 1	9 5

(弥生地区)

校区名	区名	床上浸水	床下浸水	計
弥生	大坂本 5	0	1	1
	山梨子	1	0	1
	須平	0	4	4
計	3 地区	1	5	6

(蒲江地区)

校区名	区名	床上浸水	床下浸水	計
蒲江	カバネ	1	0	1
上入津	畑野浦 5	0	3	3
	楠本 1 1	0	1 1	1 1
下入津	竹野浦河内東 1	5	2 3	2 8
	竹野浦河内高山 5	0	1	1
	西野浦西	1 1	2 7	3 8
	西野浦中村	0	7	7
	西野浦東	1	3	4
	西野浦仲川原	1	0	1
計	9 地区	1 9	7 5	9 4

(佐伯市計)

合計	3 3 地区	6 4	1 3 1	1 9 5
----	--------	-----	-------	-------

津久見市 中田町 住家が床下浸水 [床下浸水 1 棟] 9/21 9:00 覚知
津久見市 四浦 住家が床下浸水 [床下浸水 1 棟] 9/23 12:00 覚知

イ 非住家被害 1 件
 ・一部破損 1 件

大分市太平町 大分市美術館渡り廊下にて雨漏り発生 [一部破損] 1 棟
 9/20 08:50 覚知

(3) 道路被害 **7 4 件** (全面通行止: **1 0 件**) ※別紙 1 参照
 ・国道 8 件 (全面通行止: 0 件)
 ・県道 2 8 件 (全面通行止: 1 件)
 ・市町村道 3 4 件 (全面通行止: **7 件**)
 ・林道 **4 件** (全面通行止: **2 件**)

(4) 河川被害 なし

- (5) 土砂被害 6件
- ・佐伯市木立 斜面の土砂崩れ (H=5m、W=8m) 9/20 11:40覚知
 - ・佐伯市木立 石積み崩壊 (H=2m、W=5m) 9/20 10:00覚知
 - ・佐伯市木立 斜面の土砂崩れ (H=2.5m、W=13m) 9/20 10:00覚知
 - ・大分市敷戸北町 住宅法面の土砂崩れ (倒木含む) 9/20 08:40覚知
(県住宅供給公社が土砂撤去・法面補修の対応を行う。)
 - ・佐伯市蒲江西野浦 土石流により水路閉塞、道路に石礫が堆積 9/20覚知
 - ・佐伯市蒲江竹野浦河内 土石流により水路閉塞 9/20覚知
- (6) ライフライン被害 3件
- ・停電 2件
豊後大野市三重町大白谷 21戸停電 ※9/20 08:00復旧
佐伯市大字鶴望、蒲江大字西野浦、宇目町大字大平 約300戸停電
※9/20 10時50分復旧
 - ・断水 1件
佐伯市蒲江西野浦、同 竹野浦河内 計494戸断水
下入津簡易水道の河川横断給水管が破損し、第1配水池水位が異常低下したため (9/20 20:10断水、9/21 6:00復旧)
- (7) 農林水産業被害 2件
- ア 治山施設等 1件
 - ・佐伯市若宮町 山腹崩壊により林地荒廃 9/20覚知
 - イ 漁港施設 1件
 - ・佐伯市蒲江竹野浦河内 入津漁港 護岸損壊 (50m) 9/21覚知
- (8) 学校施設の被害 31件(9/20 19:00現在 大分県教育庁調べ)
- (幼稚園) 1件
- ・佐伯市立鶴岡幼稚園…雨漏り数箇所
- (小学校) 15件
- ・佐伯市立佐伯小学校…雨漏り(体育館20か所以上)
 - ・ 〃 渡町台小学校…雨漏り(北校舎廊下数箇所、南校舎廊下数箇所)
 - ・ 〃 上堅田小学校…教室への浸水(2教室、廊下に壁より浸水)
 - ・ 〃 八幡小学校…雨漏り(体育館3か所)
 - ・ 〃 大入島小学校…雨漏り(体育館)、運動場が冠水、小枝が散乱
 - ・ 〃 下堅田小学校…雨漏り(1階廊下)
 - ・ 〃 東雲小学校…雨漏り(2階、3階階段踊り場)
 - ・ 〃 切畑小学校…体育館下、運動場冠水
 - ・ 〃 米水津小学校…雨漏り(体育屋根1か所)
 - ・ 〃 蒲江小学校…雨漏り(体育館)、冠水(運動場・駐車場)
 - ・ 〃 楠本小学校…雨漏り(6年教室2か所、体育館3か所)
 - ・ 〃 名護屋小学校…雨漏り(体育館、職員トイレ)
 - ・ 〃 名護屋小学校森崎分校…屋根のスレート飛散(約100枚)
 - ・津久見市立青江小学校…グラウンドに土砂の流入
 - ・ 〃 津久見小学校…体育館⁰の屋根はがれ、4階音楽室窓ガラス1枚破損

(中学校) 6件

- ・佐伯市立佐伯城南中学校…雨漏り（屋上からの踊り場）
- ・ 〃 佐伯南中学校…雨漏り（体育館ステージ横物置場内、生徒用玄関）
- ・ 〃 東雲中学校…雨漏り（事務室天井）
- ・ 〃 鶴見中学校…雨漏り（ランチルーム）
- ・ 〃 米水津中学校…雨漏り（1階多目的ホール）
- ・ 〃 蒲江翔南中学校…1階男子トイレ排水機能不全による溜水（3か所）、校舎以外の敷地内全面冠水（深いところで50cm）

(県立高校) 8件

- ・臼杵高等学校…雨漏り（本館、西館3階各1か所、4階天井及び壁複数）
- ・大分上野丘高校…雨漏り（教室棟廊下、天井）
- ・大分雄城台高校…雨漏り（図書館天井、教室他3か所）
- ・玖珠美山高校…農場内の草花ガラス温室の自動開閉天窓が風雨により故障、温室内部への雨水侵入による固定パイプの損傷、ビニール落下
- ・芸術緑ヶ丘高校…雨漏り（校舎窓よりの浸水）
- ・佐伯鶴城高等学校…雨漏り（廊下等）、物理教室の天井崩落、漏電（プール棟）
- ・津久見高等学校…雨漏り（階段・踊り場等8か所）、倉庫前敷地一部冠水、機械科実習室への雨水吹き込み
- ・佐伯豊南高等学校…農場第2温室の天窓ガラス2枚破損

(特別支援学校) 1件

- ・佐伯支援学校…雨漏り（廊下腰壁、エキスパンションジョイント部、体育館天井複数箇所）

(9) 文化財等の被害 2件

- ・国重要文化財 1件 日出町 旧成清家日出別邸 雨漏り
- ・その他 1件 佐伯市城山 雌池の背後地が幅約15mにわたり崩落し、樹木と土砂が流入
※天然記念物「佐伯城山のオオイタサンショウウオ」の生息地

2 避難者数の状況

(1) 避難所の開設数（最大15市町 計226か所 9月20日 07時00分時点）

※9/24 12:00現在 全て閉鎖

(2) 避難指示等

ア 避難指示 なし

イ 避難勧告（最大4市 計43,255世帯、96,059人発令）

※9/20 13:00現在 全て解除

ウ 避難準備情報（最大4市 計97,075世帯、200,381人発令）

※9/20 14:40現在 全て解除

(3) 避難勧告等による避難者

（最大6市町 計128世帯、236人 9/20 07時00分現在 ）

※9/24 12:00現在 避難者なし

(大分市旭町文化センターに避難していた3世帯8人は、
市営住宅に入居)

(4) 自主避難者

(最大14市町 計143世帯、166人 9/19 20時00分現在)

※9/21 08:30現在 避難者なし

3 その他

- ・大分市佐賀関 県道佐賀関循環線
越波のおそれがあるため、事前交通規制（全面通行止）を実施
（迂回路あり）9/19 20時00分規制開始 9/21 11:00解除
- ・豊後大野市緒方町尾平鉦山 県道緒方高千穂線
雨量200ミリを超過したため、事前交通規制（全面通行止）を実施
（迂回路あり）9/20 7:30規制開始、9/20 8:00解除
- ・豊後大野市千歳町高畑 県道百枝浅瀬野津線
雨量200ミリを超過したため、事前交通規制（全面通行止）を実施
（迂回路あり）9/20 7:30規制開始、9/20 10:30解除

4 災害対応状況

9月19日15時00分 大分県災害対策連絡室 設置

21時00分 大分県災害警戒本部 移行

9月20日17時00分 大分県災害対策連絡室 移行

《道路被害》 74件

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
日田市	天瀬町出口	1	国道212号	9月19日	21時00分	覚知	落石(1.3m×1.3m×0.8m)が発生。22時00分に落石を撤去したが、落石の恐れがあるため全面通行止 9/20 11:00規制解除。	迂回路有
宇佐市	院内町新洞	2	市道拝田新洞線(拝田新洞橋)	9月20日	0時40分	覚知	河川増水による冠水のため全面通行止(沈下橋)。 9/21 7:10規制解除	迂回路有
宇佐市	中原	3	市道中原・上拝田線(中原橋)	9月20日	1時15分	覚知	河川増水による冠水のため全面通行止(沈下橋)。 9/20 12:00規制解除。	迂回路有
佐伯市	駅前	4	国道217号	9月20日	2時00分	発生	佐伯駅前150m冠水による全面通行止。 9/20 10:45規制解除。	迂回路有
津久見市	大友町	5	県道佐伯津久見線	9月20日	1時50分	覚知	冠水により全面通行止。 9/20 7:30規制解除。	迂回路有
臼杵市	大泊	6	県道臼杵津久見線	9月20日	2時00分	発生	電線の垂れ下がりによる全面通行止。 9/20 3:30規制解除	迂回路無
杵築市	山香町広瀬	7	市道四辻大井手線	9月20日	4時10分	覚知	ガード下冠水により全面通行止。 9/20 6:00規制解除。	迂回路有
大分市	片島	8	国道10号	9月20日	4時25分	発生	大分南バイパス古城山トンネル下り線(大分から佐伯方向)道路冠水のため片側通行止。 9/20 7:30規制解除	迂回路有
由布市	湯布院町川北	9	市道山崎荒木線	9月20日	4時15分	覚知	冠水により全面通行止。 9/20 9:35規制解除。	迂回路有
佐伯市	上浦最勝海浦	10	県道四浦港津井浦線	9月20日	5時00分	覚知	長田漁港から福泊まで道路冠水により全面通行止。 9/20 14:50規制解除。	迂回路有
佐伯市	本匠三股	11	県道笠掛直見停車場線	9月20日	5時00分	発生	冠水により全面通行止。 9/20 12:50規制解除。	迂回路無
佐伯市	蒲江竹野浦河内	12	国道388号	9月20日	3時00分	覚知	冠水・土砂流出により全面通行止。 9/20 17:15 規制解除。	迂回路無
由布市	湯布院町川北	13	市道川西岳本線	9月20日	4時15分	覚知	宮川付近の道路冠水により全面通行止。 9/20 9:35規制解除。	迂回路有
佐伯市	長谷	14	県道佐伯蒲江線	9月20日	3時00分	覚知	冠水により全面通行止。 9/20 10:50規制解除。	迂回路無
杵築市	狩宿	15	市道志口住吉線	9月20日	6時15分	覚知	トンネル天井に穴あり 全面通行止。	迂回路有

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
佐伯市	鶴見吹浦	16	県道梶寄浦佐伯線	9月20日	3時00分	覚知	崩土による片側通行止。 9/21 14:00規制解除	
佐伯市	米水津浦代浦	17	県道色宮港木立線	9月20日	3時00分	覚知	冠水により全面通行止。 9/20 10:45規制解除。	迂回路無
佐伯市	長良	18	県道長良木立線	9月20日	3時30分	覚知	冠水による全面通行止。 9/20 16:00規制解除。	迂回路無
豊後大野市	緒方町滞迫	19	県道緒方高千穂線	9月20日	7時00分	覚知	道路沿いの田の法面が崩落し、道路全面に土砂が流出。全面通行止。現在土砂撤去準備中。 9/20 11:30規制解除。	迂回路有
津久見市	上青江	20	市道畑線	9月20日	7時00分	覚知	道路護岸(L=28.0m)崩落により全面通行止。	迂回路有
由布市	湯布院町塚原	21	市道中釣鶴見岳線	9月20日	6時15分	覚知	土砂流出により市道を塞いでいるため、全面通行止。 9/20 14:00規制解除。	迂回路有
杵築市	山香町日指	22	市道グリーンエコランド山香線	9月20日	8時00分	覚知	法面崩壊(幅7m、高さ2.5m、延長40m)により、全面通行止。9/25 9:00規制解除(片側交互通行に移行)	迂回路有
津久見市	中町	23	市道蔵富線	9月20日	8時00分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 8:00規制解除	迂回路無
由布市	挾間町三船	24	市道三船泉線	9月20日	6時40分	覚知	法面崩壊(L=15m)により、全面通行止。 9/22 16:00規制解除	迂回路有
佐伯市	岸河内	25	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	7時50分	覚知	盛土側(河川側)ブロック積崩落(L=15m、H=5m)により、片側通行止。	9/20 10:00から普通車のみ通行可
由布市	庄内町南大津留	26	市道竹の中下線	9月20日	6時30分	覚知	水田の法面が崩壊し、市道を塞いでいるため、全面通行止。 9/20 12:00規制解除。	迂回路有
別府市	古賀原2組	27	市道河内田代別府線	9月20日	7時00分	覚知	法面崩壊(幅5m×高さ3m)により、片側通行止。	
別府市	枝郷4組	28	市道朝見枝郷合棚後畑線	9月20日	8時00分	覚知	法面崩壊(幅5m×高さ3m)により、全面通行止。 9/20 18:00規制解除。	迂回路有
津久見市	上青江	29	県道津久見野津線	9月20日	7時30分	覚知	落石により、全面通行止。	迂回路有
臼杵市	田尻	30	県道臼杵大南線	9月20日	4時10分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 10:20規制解除。	迂回路有

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
大分市	岡川	31	県道大分大野線	9月20日	8時30分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/20 17:30規制解除。	迂回路有
大分市	上判田	32	林道御座ヶ岳線	9月20日	8時00分	覚知	法面崩壊(L=10m、H=5m)。規制なし。	
津久見市	四浦	33	県道四浦日代線	9月20日	6時45分	発生	冠水により、片側通行止。 9/21 9:00規制解除。	
大分市	判田台南	34	市道高江ニュータウン1号線	9月20日	8時40分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/21 規制解除。	迂回路有
大分市	大久保	35	市道東八幡高崎団地線	9月20日	8時55分	覚知	土砂流出により、片側通行止。	
大分市	高江中央	36	市道高江ニュータウン1号線	9月20日	9時50分	覚知	高江南1丁目から高江中央3丁目の区間で数力所道路冠水。9/20 15:00現在冠水なし。	
佐伯市	長良	37	県道長良木立線	9月20日	5時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 16:00規制解除。	迂回路無
佐伯市	青山	38	県道佐伯蒲江線	9月20日	3時00分	覚知	崩土により、片側通行止(L=20m)。 9/20 7:45規制解除。	
佐伯市	鶴望	39	県道佐伯弥生線	9月20日	3時00分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/20 8:10規制解除。	迂回路無
佐伯市	青山	40	県道佐伯蒲江線	9月20日	5時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 16:00規制解除。	迂回路無
由布市	湯布院町川南	41	市道川西田中市線	9月20日	4時15分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 9:35規制解除。	迂回路有
佐伯市	蒲江竹野浦河内	42	国道388号	9月20日	5時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 7:50規制解除。	迂回路無
佐伯市	直川赤木	43	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	5時30分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/20 11:00片側交互通行。 9/21 17:00規制解除。	迂回路有
佐伯市	米水津浦代浦	44	県道色宮港木立線	9月20日	4時30分	覚知	崩土により、片側通行止。 9/20 10:45規制解除。	
佐伯市	蒲江蒲江浦	45	国道388号	9月20日	5時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 15:30規制解除。	迂回路無

発生場所		番号	道路名	発生(覚知)日時			被害概要	備考
市町村名	地区名等			月日	時間	区分		
佐伯市	岸河内	46	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	5時00分	覚知	崩土により、片側側通行止。 9/20 8:25規制解除。	
大分市	高江西	47	市道高江地吉線	9月20日	8時40分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/21 規制解除。	迂回路無
佐伯市	弥生井崎	48	県道佐伯弥生線	9月20日	6時42分	覚知	倒木により、片側通行止。 9/24 16:00規制解除	
佐伯市	弥生上小倉	49	県道三重弥生線	9月20日	7時15分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 16:00規制解除。	迂回路無
佐伯市	鶴望	50	国道217号	9月20日	7時00分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 8:30規制解除。	迂回路無
佐伯市	蒲江竹野浦河内	51	国道388号	9月20日	5時30分	覚知	崩土により、片側通行止。 9/20 8:30規制解除。	
佐伯市	木立	52	県道色宮港木立線	9月20日	4時30分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 12:00規制解除。	迂回路有
佐伯市	直川赤木	53	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	11時00分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/21 17:00規制解除。	迂回路無
大分市	上判田	54	市道高江地吉線	9月20日	8時40分	覚知	崩土により、全面通行止。 9/21 規制解除。	
大分市	中判田	55	市道宮ノ原線	9月20日	7時30分	覚知	崩土により片側通行止。	
津久見市	青江	56	県道津久見野津線	9月20日	6時00分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 8:30規制解除。	
佐伯市	長谷	57	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	2時00分	覚知	冠水により、全面通行止。 9/20 11:30規制解除	
佐伯市	直川赤木	58	県道赤木吹原佐伯線	9月20日	12時20分	覚知	崩土(L=10m)及び倒木により、全面通行止。 9/21 17:00規制解除。	
豊後大野市	朝地町上尾塚	59	市道普光寺小野線	9月20日	10時00分	覚知	法面崩壊(幅5m×高さ3m)し、市道及び側溝へ土砂流出。通行規制なし。	
津久見市	八戸	60	市道八戸線	9月20日	15時00分	覚知	路肩崩壊により、全面通行止。	迂回路有

